

1 Laquage

2 Nettoyage

siachrome magic,
tissu microfibras

3 Élimination par ponçage des inclusions de poussière

1913 siawat

2500

4 Superfinition de la zone de réparation

7940 siaair

3000

5 Enlèvement des rayures

siachrome cut,
tampon de lustrage,
jaune

6 Nettoyage

siachrome magic,
tissu microfibras

7 Enlèvement d'hologrammes

siachrome finish,
tampon de lustrage noir

8 Nettoyage

siachrome magic,
Tissu premium

**Best Practice :
Enduits protecteurs**

siachrome pearl et platinum sont parfaitement adaptés pour protéger de manière durable toutes les laques automobiles tout en apportant une brillance unique. Ils protègent les laques contre les rayures de nettoyage, les excréments et fientes d'animaux et d'oiseaux, les pluies acides et les rayons UV.

La marche à suivre indiquée ne constitue qu'une recommandation, il est nécessaire d'adapter les opérations en fonction des exigences. Ces recommandations ne donnent droit à aucun recours juridique.

Abrasifs et système de lustrage

1913 siawat Ø 37 mm Réf. : 4269.7970.xxxx	7940 siaair Ø 90 mm : 3647.2462.xxxx Ø 150 mm : 5163.3687.xxxx	siachrome cut Éliminateur de rayures, 1 kg Réf. : 0020.6663.01	siachrome finish Pâte de finition, 1 kg Réf. : 0020.6664.01	siachrome pearl Enduit protecteur, 1 l Réf. : 0020.6667.01	siachrome platinum Enduit protecteur de qualité premium Réf. : 0020.6665.01	siachrome magic Nettoyant super puissant, 0,5 l Réf. : 0020.6666.01
Tampou peau de mouton, siafast Ø 135 mm : 0020.6674.01 Ø 85 mm : 0020.6673.01	Tampon de lustrage jaune, siafast Ø 145 mm : 0020.6671.02 Ø 85 mm : 0020.6672.02	Tampon de lustrage noir, siafast Ø 145 mm : 0020.6676.02 Ø 85 mm : 0020.6675.02	Puck d'application Ø 130 mm Réf. : 0020.6668.01	Tissu microfibras 380 x 380 mm Réf. : 0020.3185.01	Tissu Premium 400 x 400 mm Réf. : 0020.6670.01	

Instructions pour le lustrage :

- Utilisez la combinaison de produits et de tampons recommandée afin d'obtenir le meilleur résultat.
- Inclinez légèrement le tampon par rapport à la surface à lustrer (réduction des hologrammes).
- Commencez avec une vitesse réduite afin d'éviter les projections. Augmentez ensuite graduellement la vitesse jusqu'à max. 2 000 tr/min.
- Réduisez la pression pendant le lustrage.
- Maintenez les tampons propres (un tampon sale provoque des rayures). Nettoyez les tampons de lustrage avec de l'eau après les avoir utilisés, afin d'augmenter leur durée de vie.